

*Feu basse intensité type A et B rouge et conforme L-810 FAA 150 /5345-43J*



- Alimentation de rechange de lampe 113965IR